


Dasqua®

PRODUCT INSTRUCTION


Manual de operación del medidor de nivel de doble eje de alta precisión

Please read the product instruction carefully and use the product correctly under the instruction

Estructura y parámetros del producto



Descripción del símbolo de la pantalla LCD



Paso 1

Paso 2

Conexión del software del medidor de nivel




PRODUCT INSTRUCTION

Dasqua®

Indicador de nivel Operación de nivelación de una sola máquina


- Paso 1: Haga clic en el "Modo de nivelación" del software para ingresar al módulo de nivelación
- Paso 2: Haga clic en el botón "Nivelación de calibre único" para ingresar a la interfaz de nivelación de calibre
- Paso 3: Haga clic en la sección correspondiente para ampliar
- Paso 4: según sea necesario Según la posición y el valor de la burbuja virtual, gire la tuerca de ajuste hasta que la burbuja esté en el medio o el valor alcance el rango de tolerancia requerido.



PRECAUCIONES

Antes de utilizar el producto, asegúrese de que no haya impurezas ni grasa en la mesa de la máquina herramienta.
Antes de usar, limpie la superficie de medición en la parte inferior del producto sin impurezas.

operación de calibración del indicador de nivel



- Paso 1: Coloque el indicador de nivel sobre la mesa niveladora ligeramente para asegurar un contacto completo con la mesa de la máquina.
- Paso 2: Utilice el accesorio de ángulo recto para ubicar la posición inicial del indicador de nivel.
- Paso 3: Haga clic en "Interfaz de calibración" de la aplicación para ingresar al módulo de calibración.
- Paso 4: Haga clic en el botón "Seleccionar número" para seleccionar el número que se muestra en la pantalla LCD del indicador de nivel correspondiente.
- Paso 5: Haga clic en el botón "Paso" para iniciar la calibración.
- Paso 6: Gire el indicador de nivel en la mesa de la máquina.
- Paso 7: Haga clic en el botón "Paso" y aparecerá el mensaje "Calibración completada...".
- Paso 8: Gire el indicador de nivel nuevamente a su posición original (use el accesorio de ángulo recto, intente que el indicador de nivel esté en la misma posición que el lugar inicial).
- Paso 9: Cuando aparezca el mensaje "Calibración completada...", haga clic en el botón "Confirmar" para completar la operación de calibración.