

ISO 20347:2012 Certificated
Certificado ISO 20347:2012



Antistatic
Antiestático



Anti-slip
Antideslizante



Breathable
Transpirante



Shock absorption
Absorción de impactos



Lightweight
Ultraligero



STABIL

Certified antistatic work sneaker with great shock absorption and removable insole.

Zapatilla de trabajo antiestática certificada con gran absorción de impactos y plantilla extraíble.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Certificate ISO 20347: 2012. Certificado ISO 20347: 2012.


SRC non-slip sole in NRB rubber and latex-free 100% EVA.
Suela antideslizante SRC en caucho NRB y 100% EVA libre de látex.

Antistatic protection. Protección antiestática.


Padded neoprene piece gives more comfort. Pieza de neopreno acolchado para mayor confort.

Removable insole that allows air flow with every step.
Plantilla extraíble que permite la entrada y salida de aire en cada pisada.


Ultralight ergonomic and flexible material.
Material ultraligero, ergonómico y flexible.




Black Negro S/t 36-46



Navy Marino S/t 36-46



White Blanco S/t 36-46



Martime Blue S/t 36-46



Padded neoprene piece gives more comfort.

Pieza de neopreno acolchado para mayor confort.

Protected heel with extra reinforcement.

Talón protegido con refuerzo extra.



SRC non-slip rubber sole.

Suela de goma antideslizante SRC.

Energy absorption in the heel seat area.

Absorción de energía en el área del talón.



Mesh favoring foot perspiration.

Malla que favorece la transpiración del pie.

Removable insole allows air flow.


Plantilla extraíble que permite el flujo de aire.

Available from September 2021
Disponibles a partir de setiembre 2021



Asphalt S/t 36-46

Available from September 2021
Disponibles a partir de setiembre 2021



Dark Blue S/t 36-46

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Do not machine wash. If necessary, use a short program with cold water at a maximum of 30°C. Do not spin dry. Do not tumble dry and do not expose to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor.

