




FICHA TÉCNICA

Artículo : 0951 4306

AGUJA DE TRAZAR DE BOLSILLO



excesos de material en las piezas que hay que mecanizar, porque deja una

huella imborrable durante el proceso de mecanizado.



Punta de carbura de tungsteno.